


Table de séjour JORK JST-4B 115/150/90/78




NOTICE DE MONTAGE A CONSULTER AVANT TOUTE OPERATION D'ASSEMBLAGE
Merci de vérifier la bonne conformité des pièces ainsi que la quantité.
En cas d'éléments manquants ou endommagés, veuillez nous contacter le plus rapidement possible.

L'opération d'assemblage est à effectuer sur une surface propre et sec (couverture). Les dommages causés par un montage incorrect et le non-respect de la séquence d'assemblage ne peut faire l'objet de contestation.

Dans le cas où l'une des chevilles en bois qui sortait du trou sur une longueur supérieure à 10 mm ne devrait pas être utilisée, car elle peut causer des dommages aux meubles en passant au travers. Ce cas ne peut ne peut être soumis à une contestation.

T	Eléments d'assemble				le paquet Quincaillerie				
BL11G		ige 1	ant	KM	Cheville en bois	16	ant		
	Plateau de table	1				40	szt.		
BL12G	Plateau de table Allonge	$\frac{1}{1}$		K70X50	Vis 35x16 Vis 70x50	8	SZL.		
WK1		2		ZK	Capuchon	8	821.		
NL11 NL12	Pieds Pieds	2		M15	Excentrique	24	87A.		
		2	871.		Goujon	24	87L.		
NE13	Pieds Piedz	2		ZMU	Capuchon	24	SZL.		
NL14	Piedz Traverse	2		SPP	Taquets	8	8ZI.		
L11 L12	Traverse	2		KF	Clé de montage	1	571.		
LP1	Traverse soutien	2		S6x25	Vrille 6x25	16			
Lef 1	TTGL/15A SAMIAIT			T6x11x13	Vis T6x11x13	16	szt.		
		-		PRS750	Travserse de guidage	2	szt.		
		_		LB	Connecteur cheville	6	kpl		
		1		ZB	Crochet de fermeture	4	kpl		
-		+		LEU	Clowlet de lettiletate	─ 			
		+		 					
-		-		1					
		+-		 					
		+-		 		\neg			
		+							
		+-		 					
	-	_							
-		+		†					
-		_		1					
-		+		+		-	-		3
		+		+			-		
	<u> </u>	-		 		_			
				+					
				+					
		-		-	-	_			
L	1						1		
750				ZB	1				
750			- 1	<u>LD</u>					
				,	\mathcal{A}				
				/%					
		77777	33	6	//				
				As As					
			1						
			1					22	
/75D 1	MAYZODMAS T		-	ZM	S6X25	5 ~		ŁB .	
(35P	W4X30PM15		1	<u></u>	O PONZ	~ \	1		•
		5			2	A	A)		
A	3	111		,	9			1 8	
á		1111)			N	O		
	1	11/	'	1	/	11	Y		
						\		401	
				0		T	6x11x	13	
	17. 11. 1. 70VEQ			KF	KM KM	T ''		W35X16	W3X3
1	ZMU K70X50	لم	\sim	1/1				(3)	
			3		$ I I \qquad Q$				
	i	CO	•			/		S. Carrie	Miller
					75/	,		-	100
୴ ∌ୁ		2			///	1	1	4	
_ ⋺ ⋖				. /	///		/		Ser.
_ } (\mathcal{E}	W4X30	W4X



ATTENTION

Avant le montage, examiner soigneusement les étapes d'assemblage fournies par le fabricant.

Fig. 1-3. Préparation des éléments en vue de l'assemblage.

